

# Midland G7 Walkie Talkie

A estao de carregamento selvagem, carrega at a morte, a primeira bateria morreu em uma semana. Muito dependente da carga, quanto pior a carga, pior o sinal e assim por diante, e mais difcil desmontar o parceiro. Os cliques quebraram no primeiro uso.

no h contras no preo que foi comprado

O alcance to pequeno que talvez seja adequado apenas para negociaes entre carros a uma distncia de 10 -15m

a bateria acaba rapidamente

As baterias no duram muito. O carregamento no automtico ("carga 12-14 horas"). O som ruim, estrondoso, corta toda a alta frequencia - voc no consegue distinguir nada. Os controles de volume falham rapidamente - em qualquer posio, volume zero. melhor no desmontar sem a necessidade - a qualidade de construo assustadora.

De acordo com os clssicos do gnero, a bateria do 2 walkie-talkie acaba em meia hora...

- VOX de m qualidade (engole o primeiro segundo da fala)- Mata a(s) bateria(s) com 100% de garantia se voc esquecer no rdio por mais de uma semana. (O algoritmo o seguinte - a estao drena lentamente as baterias no modo OFF e, quando a carga cai ao mnimo, termina-as em 0,0V ligando a vibrao.). Gastei muito dinheiro em baterias - agora eu marquei, e uso pilhas AA. - M qualidade do plstico (ambos os cliques voaram) bug corrigido em rdios novos)

O peso no corresponde ao declarado nas caractersticas. Este o peso sem baterias!!! No h carregamento e a bateria do kit morreu em um ms.

1. Qualidade de comunicao nojenta - a fala ininteligvel a uma distncia de mais de 50-100 metros em uma rea aberta. 2. Vidro de carregamento pateta com carregamento "infinito" - se no for desligado a tempo, carregar a bateria at a morte. 3. Servio de suporte (no responde a e-mails e perguntas feitas no frum oficial).

- A primeira coisa que morre em 90% das cpias deste modelo o controle de volume (diretamente no prprio boto). Em condies de campo, tratado soldando o regulador ao mximo - Falta de limite de deteco de sinal ajustvel. Em caso de sinal fraco, considerado rudo e a estao de rdio no o soa. (no entanto, esta funo est geralmente disponvel apenas para modelos profissionais caros de estaes de rdio) - Falta de vedao da caixa. Mesmo em projeto no tinha. (porm, nesta faixa de preo, nenhum tem) - Antena no removvel.