

# Brother DCP-8250DN MFP

-Driver Embora o driver no suporte o Win 7,8,10 x64-x32, ele não quer funcionar normalmente. No Win 7, depois de danar com um pandeiro, lendo vários fruns, foi possível levantar o scanner através do driver TWAIN. Aqueles. funciona apenas por meio de WIA e apenas no snap-in padrão do Windows. Mas não funciona em seu próprio software ControlCenter4 e software de terceiros. Consegui aumentar o TWAIN no Win 10. Mas por algum motivo ele parou de funcionar depois de um ms em uma máquina. O manual em seu site e frum com o procedimento para resolver este problema específico: limpe o registro, remova o driver com um utilitário especial, limpe o AppData, faça 3 reboots e ande 3 vezes ao redor da impressora. SmellA Brother tem um cheiro de ozônio específico ao imprimir, especialmente ao imprimir mais de 2 a 3 páginas. -Rudo Muito barulhento ao imprimir. Nas configurações, você precisa interromper o desligamento automático, caso contrário, ele entrará no modo de suspensão e não imprimirá até que você pressione o botão Home no alimentador automático da impressora.

um problema com o conteúdo das informações do dispositivo e do software. Ao digitalizar a partir do botão do dispositivo no computador, exibida uma janela informando que o dispositivo está ocupado para digitalização. E tudo pela rede local.

No detectado

O ventilador faz barulho (mas desliga)