

Brother MFC-8950DW

A tela sensível ao toque ignora o pressionamento ou passa por cima (a calibração fornecida) no digitaliza mais de 3 folhas no correio, escreve que há um erro e o reimprime, também no digitaliza para uma pasta de rede, quando a digitalização selecionado, ele imediatamente escreve que há um erro e sai do menu de digitalização .

Problemas com captura de papel em 3 dispositivos, aparentemente falha do fabricante Toner derrama generosamente do cartucho Em uma das impressoras, com uma corrida de 40.000 folhas, o fogo falhou O reparo parou em 10.000 A tela sensível ao toque não reage imediatamente, às vezes apenas enfurece seria melhor se não existisse

Em 4 de 5 dispositivos, após algum tempo de uso, houve problemas na captura de papel, diz que não há papel. Desconfio que o 5º aparelho não seja boquete cara isso. Limpar os roletes ajuda mas não por muito tempo, é um tormento. O suporte técnico da Brother diz que está tudo bem e sugere o uso de papel de melhor qualidade (caro). O modelo anterior (MFC-8880DN) funciona bem com este papel, não há problemas com a captura. Provavelmente falhas de design (neste modelo, uma bandeja estendida na qual você pode colocar 500 folhas (pacote!) Para alimentar).