

SERRA tico-tico profissional SPARKY TH 60

Voc precisa conectar um aspirador de pó, o que limita o movimento e confunde. Uma tábua de Plexiglas estúpida, proteção ruim, aderência de serragem bloqueando completamente a visão, acabamento ruim da tábua, depois de meio ano ela começa a deslizar para baixo e depois de um ano ela se desfaz. Cabo curto. Motor barulhento. Corte ruim com bloqueio no parafuso.

Funciona há mais de 3 anos por desgaste. Até agora, nenhuma avaria.