

Serra de vaivm Hitachi CJ65V3

Sem pndulo, sem troca rpida de lima, sem estojo (nada), vibra, caro

sem partida suave, dobras na sola, vibrao perceptvel ao trabalhar no mximo. power

Sem pndulo, sem troca rpida de lmina

Caro, vibrao forte, quebra

Chins comum por dinheiro louco

Sem pndulo, sem estojo, caro, fraco

Extremamente caro para seu desempenho.

potncia fraca

no encontrado ainda

equipamento ruim

Alto custo.Baixa confiabilidade.Defeituoso

Preo muito alto. Eu levei por 2850 rublos. Montagem chinesa muito ruim. Quando o trouxe para casa e coloquei o arquivo, descobri que o suporte do arquivo estava muito sujo direita. Voc pode consertar isso, existem dois parafusos de ajuste, mas para chegar at eles, voc precisa desmontar toda a serra tico-tico! O rolo guia no acionado por mola. No h movimento pendular. Nenhum caso