

# Broca/Driver Makita BHP453RFE

No h luz de fundo, a caixa de plstico da caixa de cmbio no inspira muita confiana, especialmente na presena de perfurao.

Baterias caras (mas sempre h China)))

folga do cartucho, falta de luz de fundo.

No!

Depois de um ano de uso, ele comeou a bater a primeira velocidade sob carga, e operou como deveria: na primeira, ele enrolou os parafusos, na segunda, ele furou. O cartucho de corda automtica, no importa como voc o tora. As baterias perderam 50% da capacidade em um ano. O interruptor reverso feito de forma inconveniente - no liga facilmente. Antes disso, havia um Bosch GSR 12 - os acs morreram rapidamente e todos os trs, mas todo o resto estava em ordem. Ao mesmo tempo, a classe Shurik parece ser menor que a Makita.

Em todos os lugares eles escrevem 1,5 Ah (mesmo nos catlogos Makita), mas na verdade 1,3 Ah. H muito espao bobo no caso