

Serra Ryobi RRS-1801M

Serra fraca, no reparvel .. De repente, o motor comeou a fumar .. Levei-o para o reparo da garantia .. Eles o levaram. Trs semanas depois, eles me ligaram e me convidaram para receb-lo. A serra reparada (por dinheiro) foi devolvida para mim junto com um motor queimado. O motor no est marcado de forma alguma .. sem um nmero, ou seja, destina-se a ser substitudo antecipadamente, como um consumvel. Desmontei o motor .. Escovas ligeiramente desgastadas (desigualmente) .. As escovas no so substitueis. O rotor do ventilador de plstico quebrou e emperrou o rotor.. Ninguem desmontou e olhou o motor.. O motor est rebitado.. Acontece que a garantia cobre o gabinete e pronto.. A descrio muito, muito ruim. . Os modos de operao no so indicados.. No h pontos de lubrificao. E eles do uma garantia de 3 anos.. que pode trabalhar 3 anos sem lubrificao e manuteno..

Sem tampa de engrenagem. Estranha deciso. A poeira matar rapidamente o mecanismo. Na posio interna extrema da unidade de fixao da tela, a lingueta de fixao no reclin, com a externa reclin facilmente, voc deve selecionar a posio na velocidade mnima - algum tipo de defeito de montagem. O grupo de contato da bateria queimou aps 20 minutos de operao.

ainda no