

# Moedor Interskol LShM-76 /900 16.1. 0,00

a fita embaixo dela cara

um pouco pesada, mas dada a potencia perdovel

o coletor de p mais ou menos

A velocidade mdia da fita-tesoura. Sob carga extrema, aquece e demora a arrefecer. No houve avarias crticas - o rolamento da ncora emperrou, arrancou o promshina. As peas de reposio custam 220r. Isso provavelmente uma vantagem.

Qualidade

bastante pesada

no revelou

especial no revelou.

nenhuma

desempenho ruim, mas isso no uma desvantagem em geral .

aquece

a ncora queimou aps 20 minutos de trabalho

aquece

todo o resto

porque o mecanismo de ajuste da fita to mal feito que dificil trabalhar com uma mquina, impossvel moer as pontas, a fita sai constantemente. Alm disso, a prpria sola se dobra, no h rigidez suficiente para prender a sola ao corpo. A fita no estica bem, por isso ela para constantemente e isso de uma fita nova, nova, uma mquina nova, com cargas mnimas e no funciona!!!

O canal de remoo de poeira obstrui rapidamente, baixa produtividade.