

Moedor Bosch GWS 26-230 LVI Professional 0601895F

No

Preo

SEM DVIDAS LAVAGEM SIMPLES

Falta de fixao da ala adicional perpendicular ao plano de rotao do disco. Poeira ao cortar tubos de fibrocimento, fscas quentes ao cortar metal, etc. esto voando em direo ao operador do moedor, no para longe dele.

No identificado ainda