

Detector de radar Sho-Me G-800

no detectou

s vezes no mostra a velocidade corretamente, h falhas.

no

No detectado

No encontrado.

ocasionalmente pega a seta onde no est.

No

No encontrado.

1. No posso dizer que alarmes falsos em postos de gasolina sejam muito irritantes. Isso no pode ser evitado, resta apenas aprender a reconhecer tais situaes.2. Por alguma razo, um limitador de velocidade foi introduzido, aps o qual o detector comea a gritar, como se tivesse visto um radar. O mximo para o qual voc pode mover o "excesso de velocidade" - 190 km / h. Eu no sou um corredor de velocidade, mas h lugares em estradas com pedgio onde voc pode comer uma boa batata frita, e um detector de gritos d nos nervos. Mas voc pode anotar como um plus, no h desejo de acelerar ainda mais, porque. tendo decidido que o radar est frente, voc desacelera.

no encontrado

no detectado

No h nenhum

A falha foi corrigida pelo firmware de 2015, s vezes eu esqueci de mudar os modos no firmware antigo, peguei todas as cmeras em fila pela cidade no modo "rota"... Agora aps as configuraes, os modos mudam dependendo da velocidade do movimento.

No

No detectado