

Trust Tytan 2.1 alto-falantes de computador

-brand) -casamento acontece. Procure uma modificação em que o painel de controle esteja localizado na parede direita do subwoofer e não haja Eco-mode. Uma revisão mais recente, na qual um sub com painel de controle na parte de trás, produz um ruído estridente no canal direito (ouvi três conjuntos na loja)

no volume mais baixo há um leve zumbido som, mas quase não perceptível. O modo de economia de energia, que desliga os alto-falantes quando não está em uso, geralmente desliga mesmo quando a música está tocando em volume baixo, o que é irritante. O fio para o segundo alto-falante do kit muito curto, não foi suficiente para mim.

Você sabe que tudo super, tudo legal "mas" para melhorar a acústica eu quero comprar mais 2 alto-falantes para que haja 4 mas não sei se possível ligar mais 2... (