

Gerador Hyundai HY12000LE

Na primeira partida, vazamento de leo grave por baixo do parafuso sextavado no lado do filtro de leo.

Na primeira partida, vazamento grave de leo por baixo do parafuso sextavado. o lado do filtro de leo.

At agora, nada me incomodou particularmente. Se alguma coisa, eu vou descart-lo.

Instrues incompreensveis para vrios modelos ao mesmo tempo, periodicamente fedendo a gasolina

Inconfiabilidade absoluta. No primeiro ms foi preciso consertar um e ajustar o outro. Na garantia, eles consertam por muito tempo - at 45 dias. Parece que as peas esto esgotadas.