

# Perfuradora Interskol P-20/550ER

no h nenhum na minha cpia!

design angular

sem almofadas de borracha nas alas

Eu gostaria de uma capa ou estojo para ele

Economizamos no cabo, o ao quebradio racha com o tempo

sem mala e modo de perfurao.

modo nico

No h modo de perfurao. Cabo de alimentao curto.

O cabo curto

Isso no uma desvantagem, mas um design barato - no h modo de cinzelamento.

Apenas um modo, mas esse pode ser o motivo de sua confiabilidade e capacidade de sobrevivncia.

caixa de engrenagens fraca

Sem modos de comutao

Inconveniente de manter, para qualquer operao de manuteno e reparo tem que ser desmontada em vrias partes, sem comutao de modos de operao

Fedor do cabo. Sem transporte caso. Adaptei uma mochila antiga para isso. Um modo. inconveniente, claro, se voc perfurar um ladrilho, primeiro deve fazer um furo com uma broca, mas no crtico.

Uma lacuna terrivelmente forte no cordo (na primeira semana em que deitei na varanda - o cheiro estava desgastado) Ele quebrou aps um ms de operao. A autpsia mostrou a fragilidade do material. O eixo que conecta as engrenagens quebrou.