

Escala Omron BF 508

Problemas com a tela.

A tela pisca frequentemente, mas não realmente necessária, então pontuamos.

1. defeito de fábrica com a tela

O resto da funcionalidade, aliás, não funciona normalmente, então, para mostrar, as próprias balanças são volumosas, o plástico está rangendo, a alça com o fio vai cair do nicho quando movendo as escalas, mais o problema padrão com uma tela morta

1. casamento de fábrica com a tela

Para mim não só, para algum haver um erro de ± 100 gr. em diferentes superfícies
telha-linoleo-tapete

mas após 2,5 anos de trabalho, a exibição começou a agir, a saber: os números começaram a ser exibidos de forma incompleta (não havia segmentos separados). Ao longo do tempo, o número de segmentos no exibível aumentou de tal forma que não mais possível saber seu significado mesmo intuitivamente. Motivo: violação da conexão da matriz de exibição com a unidade eletrônica, porque esta conexão implementada com base em um cabo de fita, aproximadamente como a conexão de uma matriz de laptop com uma placa. Nenhuma das oficinas realizou este reparo, porque o custo de tais reparos compatível com o custo de novas balanças. As balanças tiveram que ser jogadas fora. uma pena (((

preciso, dimensões, design ridículo

Sem histórico de pesagem

Inconfiabilidade, falta de autocorreção de peso ao usar um módulo remoto (aumenta em 400 gramas).

Existem nenhuma falha para minhas tarefas

Não

eles não medem nada além de gordura

- Falta de memória (eles não se lembram do resultado da medição anterior)- Inserindo dados extras

(sexo e idade) antes do primeiro uso