

Aquecedor de gua Mora Vega 13

Mas o trocador de calor vazou depois de 6 anos, os baratos duram mais.

No

No

Querida.

No

No encontrei

No encontrei

No encontrei No aviso.

No

Preo

s vezes saa assim. Praticamente no h peas de reposio para a coluna.

No

Um pouco caro

necessrio remover o soquete plstico e fazer um furo para ajustar o gs com uma chave de fenda (inverno/vero). No verso do painel, voc pode ver que esse orificio fornecido. Mas por razes desconhecidas est faltando. Ao mesmo tempo, a presso do gs inicialmente ajustada para o modo "inverno", ou seja, - para todo o. O nico "ponto fraco" so os contatos no confiveis nos sensores. Sinal - m ignio, desligamento espontneo. tratado por agitao.

No inverno, quando a temperatura da gua cai e a presso do gs reduzida, a potncia de aquecimento pode no ser suficiente.-206392-