

Secador de cabelo Remington Pro 2100 D5017

O secador de cabelo era usado diariamente em uma família de 2 pessoas, no caa, as redes eram lavadas regularmente. Após 2,5 anos, devido ao encaixe do ventilador, o secador de cabelo começou a superaquecer. No escritório local, como um dos centros de serviço credenciados pela Remington no M-ve, LLC "ALFA Service" declarado. Levei o dispositivo para o escritório deles na Nakhimovsky Prospekt. A recepcionista de maneira grosseira e arrogante afirmou que, de acordo com a política da Remington, os reparos fora da garantia não são realizados na Rússia (a garantia de 2 anos). Ao mesmo tempo, eles não disseram nada pelo telefone com antecedência.

Vida til curta, plástico barato.

Ainda não encontrei

No

Ainda não encontrei !