

# Moedor Zenit ZUSh-180/2200 Profi

no h revolues suficientes - 7800 no suficiente - de alguma forma mastiga e no corta. A 2200 kW, no se aproxima. E, em geral, o tamanho 180 algo no claro. Melhor que 125 e 230 um conjunto normal. No seria ruim ter um cabo giratrio e pelo menos um cabo emborrachado - mais fcil segurar a ferramenta.

No meu, a folga do par de cones muito grande, mas ainda no afetou o trabalho.

impossvel obter peas de reposio