

Espremedor Bosch MCP3500

Parece-me que uma máquina tão simples poderia custar menos. Não tem problema de versatilidade, na verdade só funciona com frutas cítricas.

nenhuma

Filtro de polpa ajustável ou menor seria bom. A grade regular bastante grande e você precisa ter certeza de não rastejar muito

Depois de trabalhar por seis meses, ela começou a girar apenas em uma direção. Depois de mais três meses, começou a estalar como uma catraca, com uma pressão um pouco mais forte. Também não começa a torcer na primeira vez. Aparentemente pede um aterro.

A funo "toda e volta" quebrou imediatamente, só gira no sentido horário para mim

eles queriam levar de volta para a loja porque não conseguiram remover a malha do filtro para a polpa. Eu tive que fazer um esforço decente, pensei que agora iria estourar, mas deu tudo certo e não houve problemas com a segunda remoção.

Eu estava esperando um rpm um pouco mais alto, muitas vezes irracionalmente para trás e para trás. Um pouco não intuitivamente e não convenientemente, a malha para a polpa removida.