Moedor de caf Primeiro FA-5486

O cabo est curto

1 O cabo est colocado de forma muito desajeitada. Voc precisa modific-lo e prend-lo sozinho para que no caia sob a nervura, pois isso pode levar a um curto-circuito. Voc precisa monitorar constantemente a localizao do cabo antes de iniciar o trabalho.2 A qualidade da cobertura no est altura. Eu gostaria que fosse slido (sem aro de metal e furos para suas fixaes). E o plstico da melhor qualidade desta tampa ou vidro ainda melhor. Claramente no valia a economia. O preo aumentaria, mas a venda aumentaria medida que o item subisse um nvel. 3 Potncia para no muito oleosa suficiente para 100%, mas seria possvel adicionar um pouco de potncia para massas oleosas viscosas. Temos que reduzir o nmero de sementes e nozes.

No encontrado

No havia outros, ento no h nada para comparar. Tudo combina com este.