

Sistema de refrigeração Deepcool Neptwin

question

Fs regulares ruins com iluminação azul desagradável e detonação decente. gira-discos se for possível instalá-los! Tubos de calor sem revestimento de nquel.

veja abaixo

resfriadores padrão barulhentos em carga não suporta mudanças bruscas de carga e temperaturas durante o overclock, os tubos não suportam tempo para levar calor para os radiadores

Os ventiladores de estoque estão zumbindo. Ao soldar, as plataformas obviamente economizam muita solda, se a solda for melhor.

elas simplesmente não existem

grandes

Pasta térmica insuficiente (embora seja de muito boa qualidade)

Eu não sei se é uma desvantagem ou não, mas grudou tanto no processador que quando precisei removê-lo imediatamente após a instalação. ele fechou 3 slots de memória, e eu esqueci de instalá-lo desde o início, Eu removi o cooler junto com o processador de um soquete fechado, dobrei um par de pernas, endireitei-o no muito.

Vibrao. Os radiadores tremem muito com os coolers nativos.

instalação difícil

instalação, pasta térmica insuficiente.

necessário remover a placa-me