

Moedor Bosch PBS 75 AE 06032A1120

No

No

Pesado, claro.

Após várias lavagens no muito cuidadosas do coletor de pó, a costura adesiva do material no tecido amarelo para filtragem se afastou da base e, como resultado, a poeira começou a vaziar lentamente. Colado o momento - o problema está resolvido. Agora o meu é mais preciso. Pesado. Claro, para moer pisos ou qualquer coisa grande, isso é uma vantagem, mas depois de pular com ele, como com um pandeiro para pequenos pedaços de madeira, a moagem começa a cair rapidamente. Preocupação.

inconveniente para trabalhar nos cantos. Apesar da centralização automática, a fita inicialmente tenta se mover um pouco para fora. A fita desgastada desliza até o corpo.

inconveniente rastejar nos cantos do chão, você precisa de outro delta ou alas, alas))