

Moedor Hyundai G 850-125

no próprio moedor, a etiqueta diz que a potência de 750 watts, em todos os lugares eles escrevem 850

sim, no barulhento o suficiente, mas se logicamente, eu não segurei barulhento moedores em minhas mãos logo após Makita e Bosh mais barulhento em dB.

O botão difícil, depois de meio ano ele falhou, tive que substituí-lo por um novo.

2 semanas após a compra, o controlador de velocidade falhou, após 14 meses um arco atravessou a tampa.

Tampa frontal de plástico da caixa de velocidades. Acho que 10 minutos de trabalho é necessário esfriar no ar. Por 2 mil rublos com um centavo, improvável que você encontre um rolamento na tampa traseira da caixa de câmbio. Roda de velocidade sem clicar no máximo.

Barulhento