

Ar Condicionado Cooper & Hunter Classic CH-S09P

No encontroi.

com a rea indicada nas caractersticas no consegue arrefecer normalmente, a unidade interior faz muito barulho - impossvel dormir com o ar condicionado ligado, a funo de autolimpeza no funciona, o reinicio automtico no funciona com frequncia.

potncia reduzida, o que afeta o resfriamento/aquecimento no muito bem-sucedido em calor e frio extremos. O nvel de ruído dificilmente pode ser chamado de baixo. A qualidade de construo faz voc se preocupar com a durabilidade de tal dispositivo.

unidade interna barulhenta, o compressor queimou um ano aps a compra.

aumento do nvel de ruído. o ar condicionado no um 12 completo, mas entre 12 e 9, porque no vero, quando +30 est no mar, ele no aguenta e voc precisa esperar pelo menos 40 a 50 minutos para uma temperatura confortvel. autolimpeza uma funo vazia que no funciona.

"plasma frio" no funciona - aps trs meses de uso do ar condicionado na casa com vista para a Avenida Pobedy em Kyiv (uma rua muito movimentada em termos de trfego de carros), o filtro permaneceu limpo, como novo. Ao trabalhar no aquecimento e quando o calor sobe para 28-29 graus, comea a fazer muito barulho, a sala pequena - apenas 18 metros quadrados e a temperatura pequena para um ar condicionado, ainda posso entender que isso faz barulho no aquecimento, mas aqui, como dizem, "inexplicavelmente, mas um fato".

Ainda no notei

Ainda no notei, estou usando para a segunda temporada