

Elica Elite 14 LUX GRIX/A/60

Descrito abaixo

No detectado.

Barulhento A traço poderia ser melhor

Som forte e desagradável do motor. Vibrações em 2 e 3 marcha.