

# **Juicer Saturn ST FP8086**

1. Uma semana depois, a junta de silicone quebrou. Substituiu-o por um de plástico (para produtos) na fábrica, foi especialmente usinado.