

Philips Soundbar HTL-9100

O preço, na minha opinião, poderia ser mais democrático. Além disso, não há entrada USB, e daqui você pode ver que o firmware não pode ser atualizado com todas as consequências (((. Além disso, o Bluetooth em modo de espera não quer conectar com o telefone e laptop. Ou seja, quando ligo a energia, tudo se conecta com um estrondo, mas quando o sistema está em modo de espera, a conexão não ocorre. , mas depois de experimentar um monte de gadgets, percebi que só falhas ou firmware ou minha culpa. Por isso, aconselho ao comprar alguns, verifique como ocorre o emparelhamento com o telefone quando o sistema está em modo de espera.

Não há