

# Filtro de gua Gejzer Typhoon 20BB 1 50648

1) Quando a gua da torneira est suja, o calcrio comea a vazar rapidamente2) Caro

Ergonomia mal concebida:1. O cordeiro, que deve ser torcido para prender as 2 partes do filtro, tem uma forma redonda e um pequeno entalhe na extremidade. quase impossvel torc-lo com as mos molhadas. E ao substituir o cartucho, as mos esto sempre molhadas - h gua no mesmo lugar. O competidor tem um cordeiro em forma de tringulo - muito mais fcil de agarrar.2. O sistema de montagem do elemento filtrante na carcaa bastante estranho e inconveniente. Deve ser colocado o mais alto possvel para servir de baixo. Se a manuteno for feita por cima, muito difcil apertar o parafuso de fixao do elemento filtrante. Claro que fiz tudo, mas poderia ser mais confortvel.