

Lanterna Sony HVL-F60M

Sapato sujo

Superaquecimento, sapato

A principio, parece que no se encaixa bem no sapato. Mas, na verdade, este um pedido completo! Se voc planeja us-lo atravs de um sincronizador, voc ter que modificar um pouco os contatos nele, procure na Internet, existem artigos

No encontrei

Superaquecimento permanente

Muito insatisfeito com o flash devido ao superaquecimento constante.

O flash aquece rapidamente - em comparao, com o mesmo Canon SpeedLite do mesmo nmero guia. O adaptador quebrado, frgil. Eu tinha parafusos girando nele, o flash comeou a sair Muito volumoso - incl. graas ao adaptador.

um pouco pesado e grande demais para minha NEX-6

Capa grande e ergonmica

Flash sem fio com defeito, de acordo com o fabricante!!!