

# Geladeira Atlant XM-4725-101

o rel clica alto

no detectado

- mais barulhento do que os refrigeradores ocidentais de marca. quando ligado e desligado, o rel do contator clica muito alto. - parece barato :). as paredes laterais esto ligeiramente amassadas, no lisas. mas no muito, voc no notar imediatamente. No gostei, veja as fotos antes de comprar. - cobre oxidado por cido nos tubos prximos ao compressor! lave imediatamente os pontos de solda com lcool, na fbrica eles tm preguia de limpar o fluxo, com o tempo o refrigerante fluir por essas soldas. - as caixas no freezer so feitas de plstico fraco. alm disso, por algum motivo eles foram feitos com alas cncavas dentro da caixa, isso consome o volume til da caixa. nas minhas outras geladeiras nas gavetas, h apenas um recorte de dedo. - a temperatura ajustada pela roda. no h indicador de temperatura. todas as deficincias descritas so insignificantes, o refrigerador est normal. se funcionar perfeitamente por alguns anos, mudarei a classificao para "5" :).

No uma montagem muito boa