

# Meike Speedlite MK-950 Flash

Veio do aliexpress com um TTL que não funciona. No modo manual e no modo estroboscópico, não funciona.

Bagato.

talvez recarregando, mas para esse tipo de dinheiro

no vi ainda

queimou um ms depois compra .. e de alguma forma inesperadamente quase no início da filmagem, parece que nada disso superaqueceu, o flash em si está ligado e tudo funciona apenas no h flash quando o botão piloto pressionado, pouco visível e mesmo assim nem sempre ..!

um pecado reclamar por esse dinheiro.

CONTATOS FRACOS NO BLOCO DE BATERIA, MAS ISSO FÁCIL DE TRATAR.