

Xilence Cooling System COO-XPF120.TR

Barulhento em termos de crepitaes

Fluxo de ar ruim para o preoBarulhentoVentiladores com formato ruim. Isso resulta nos dois problemas descritos acima.