

Chieftec Compact IX Corpo -01B-OP

Em vez disso, pode ser atribuído a uma configuração específica. A alimentação da placa-mãe e os fios de alimentação não alcançaram os conectores na placa-mãe. Eu tive que desparafusar o painel frontal e virar o conversor de energia e o painel frontal. A única desvantagem que não pensei logo nisso, tive que desparafusar a placa-mãe e montar tudo de novo.

O Athlon 5350 com o cooler Cooler Master DKM-00001-A1-GP se encaixa, mas não há espaço para a montagem do disco rígido. Eu tive que colocar o disco rígido no tapete. placa ao lado do dissipador de calor da CPU. O furo para a antena do adaptador wi-fi foi feito por e 2 adaptadores novos não cabiam. Vou ter que furar sozinho, no gosto da opção com o adaptador USB.

Não encontrei.