

Caixa Cooler Master N200

1. Est escrito que h 3 parafusos no kit, mas na verdade eu tinha 2 deles (peguei no player ru). Os orificios entre os painis traseiro e frontal no esto convenientemente localizados, em algum lugar h muitos deles, e em algum lugar no h nenhum

No

Sim, ainda no

Bem, para mim no h nenhum, acabou montando um bom sistema nele, tanto para trabalho quanto para brinquedos

o design do painel frontal, se voc instalar o 5.25, a aparncia perdida

No h ventiladores no kit . Eles precisam ser substitudos imediatamente por algo muito mais silencioso e confivel. Outra desvantagem o custo muito alto. Mas totalmente justificado pelas capacidades do gabinete.

Eu no gostei das ventoinhas includas, elas so de trs pinos e geralmente quebram.