

Bateria de carro Bosch M6 AGM 12V

terminais de lato no suportam vibrao durante a operao..tratado eliminando a vibrao dos fios do terminal e da bateria em si.

Preo alto. Falta de servio da Bosch. Casamento