

Fonte de alimentao FrimeCom SM400

O ventilador comeou aps 6 anos de operao fazer barulho como uma hlice de helicptero. Resolvi o problema lubrificando os rolamentos.

Fiquei muito quente Mximo 280 watts