

Exaustor Hansa OKP 931 TH

No suga nada. Sem ar, sem cheiros. Nada. Mas ele zumba e chacoalha ao mesmo tempo como se alcanasse a segunda velocidade csmica junto com a parede.

O acabamento muito pobre, o metal fino e o cap se dobra com um leve toque. um canto externo cedeu devido a um defeito de fbrica, que s revelou quando voc pendura o cap. Passou no vou mais olhar para os produtos desta empresa