

# Torneira Grohe Costa L 31812001

Como j mencionado, vaza sob o casco, mas este apenas um lugar. Ele flui em todos os lugares em geral - entre a noz e o bico, entre a noz e a rvore de Natal, e espirra ao mesmo tempo.

Basicamente, no h isolamento algum. A bica no tem nenhum engate com a porca, ou seja, quando a porca aparafusada, a bica pode ser retirada manualmente (ou por forte presso de gua, sim).

A gua escoo sob a pia entre o suporte e o corpo da torneira. A partida do mestre para o reparo da garantia Grohe paga e custa 300 rublos. Se no gostar, retire voc mesmo a torneira, leve-a ao servio, mas, por enquanto, viva sem gua na cozinha. O servio da empresa no melhor do que seus produtos.