

Moedor Bosch PBS 75 A 06032A1020

No

No

Muito pesado, claro.

Após várias lavagens não tão cuidadosas do coletor de pó, a costura adesiva do não-amarelo o material tecido para filtragem se afastou da base e, como resultado, lentamente a poeira começou a se infiltrar. Colado o momento - o problema está resolvido. Agora o meu é mais preciso. Pesado. Claro, para moer pisos ou qualquer coisa grande, isso é uma vantagem, mas depois de pular com ele, como com um pandeiro para pequenos pedaços de madeira, a moagem começa a cair rapidamente. Preo.

inconveniente para trabalhar nos cantos. Apesar da centralização automática, a fita inicialmente tenta se mover um pouco para fora. A fita desgastada desliza até o corpo.

Nos cantos do chão inconveniente rastejar, você precisa de outro delta ou alas, alas))