

Sistema de refrigerao Chieftec AF-0825PWM

rudo, no o melhor fluxo de ar para toca-discos de 80 mm em velocidades altas e mdias

Sem falhas, porque comprei hoje.

Nenhuma falha encontrada.

Barulhento em velocidades mximasVelocidade mnima de rotao 1300 rpm foi alcanado apenas com a ajuda de um programa de terceiros. Na bios, mesmo com a configurao de 20% de velocidade, a ventoinha rodou a 1800 rpm, ou seja, mais de 50% de velocidade. Assim, barulhento. Existe um sistema de controle de velocidade ligeiramente inacabado O rolamento est funcionando um pouco mais alto do que um rolamento liso funcionaria