

Serra Elprom EPD-2300

O retentor do fuso est funcionando mal (o fuso desliza) ao girar as porcas para substituir e instalar a lmina de serra.

Pesado. no sentido de uma altura nas mos do duro.