

RAM G.Skill F3-2400C11D-8GAB

Um ano depois eles pararam de funcionar de forma estvel em 2400MHz. O teste de estresse no passa, um monte de guias do Chrome travam o Windows. At agora, eles esto trabalhando de forma estvel em 2133MHz, mas no foi para isso que eu paguei dinheiro e pedi do exterior.

No.

No, e no vai!