

# Plaina eltrica Rebir IE-5708M

As aparas ficam entupidas, ento est crua! O boto est apertado, mas isso necessrio para no relaxar e controlar totalmente o dispositivo pesado, poderoso e bastante perigoso. No coloquei no hospital e no vou tentar - claro que o equipamento para isso completamente "fraco". No h ajuste da espessura do corte, coloquei no "olho"

Joguei fora o adaptador para o aspirador imediatamente, simplesmente impossvel instal-lo. A ejeo de cavacos no funciona. As lascas so recheadas independentemente do teor de umidade da madeira. Aps cada passagem, voc tem que escolher as fichas. O suporte invertido no resiste a crticas.. O boto liga/desliga est apertado, os dedos se cansam muito rapidamente

Muito pesado. A aparncia feia. A qualidade do plstico nojenta (h muito tempo que no via pior). Pertences pessoais adicionais podem ser imediatamente jogados fora. simplesmente impossvel conectar o adaptador ao aspirador, se voc quiser vir-lo com os pedaos de ferro includos, ter uma surpresa. A caixa de armazenamento no conveniente.