

Armário SilverStone TJ08-E

Corpo fino de ao, fina camada de tinta,

Existe apenas uma desvantagem, mas no muito significativa. O fato que todos os ventiladores incluidos no kit no so de alta qualidade, so muito barulhentos. Por um lado, no h com o que se preocupar, porque eles podem ser facilmente substituidos. No entanto, o prprio fato disso irritante, porque algo mais decente poderia ter sido colocado em tal caso. O caso no o mais barato.

1. Ventoinha de 180 mm barulhenta mesmo em baixas velocidades. Substituido por ExeGate 18025M12S 180x180x25mm. No ajudou. Dado o pequeno nmero de ventoinhas de 180mm no mercado, voc ter que aguentar o barulho ou desabilitar esta ventoinha2. A caixa coberta com uma camada de tinta preta, que rapidamente arranhada se manuseada de forma descuidada. Isso deve ser levado em considerao na montagem. Eu inadvertidamente arranhei facilmente o painel superior com um parafuso sem muito esforo. A caixa parecia ter sido pintada a partir de uma lata de spray comum3. Cesta de HDD inconveniente. Os conectores do HDD esto localizados no na tampa lateral, mas ao longo, como resultado, os fios do HDD ficam pendurados nos conectores da RAM. A RAM com dissipadores de calor ficar encostada nos fios do HDD. Alm disso, devido a esta disposio da cesta, o HDD no pode ser removido rapidamente. Voc tem que remover a cesta inteira. No difcil, mas levar tempo4. A grade no painel superior, localizada assimetricamente, estraga o design. Alm disso, coloquei a fonte de alimentao com a ventoinha abaixada, para que ela no apenas suga e exploda ar quente para fora do gabinete, mas tambm no acumule poeira penetrando pela grade superior. Portanto, no vejo o ponto na rede superior 5. Falta de uma ventoinha de 120 mm para a tampa traseira no kit6. 2 compartimentos 5.25. Voc poderia t-los removido completamente. ou ficar com um. Adicionando assim mais uma cesta em 2 HDD7. A presena de um compartimento para FDD e at mesmo no local onde est localizado o nico SSD. Conecte apenas um plugue com duas portas USB 3.0 aqui. No vejo sentido neste compartimento8. No caso, quase tudo est em parafusos, no h prendedores de roupa e travas. Durante a montagem, essa desvantagem no particularmente perceptvel, mas a fixao dos discos rgidos na cesta do HDD tambm pode ser feita com travas9. LEDs azuis brilhantes no painel frontal. crtico se o caso est na mesa. No meu caso, o gabinete fica em um local especialmente designado para isso na parte inferior da mesa

- O resto do gabinete, exceto o painel frontal, de ao pintado de preto. Voc precisa ter muito cuidado com isso - a tinta descasca muito facilmente com toques e arranhes, especialmente nos cantos. - Absolutamente em todos os lugares h parafusos de fixao. " Dissipadores de alta memria repousam contra os discos rgidos (descrito honestamente no manual do caso) - Embora a ventoinha padro montada na frente tenha um interruptor de velocidade baixa/alta, ela ainda muito barulhenta. Ele zumba mesmo em baixa velocidade. Dissipadores de alta memria repousam contra os discos rgidos (descrito honestamente no manual do caso) - Embora a ventoinha padro montada na frente tenha um interruptor de velocidade baixa/alta, ela ainda muito barulhenta. Ele zumba mesmo em baixa velocidade.