

Vira Einhell Classic TC-MS 2112

O ngulo de corte selecionado no fixo. Ao serrar por vibrao, o ngulo pode se desviar. Uma trava de ngulo de travamento leve ineficaz. Ao serrar, um pedao de madeira saltitante quebrou a carcaa. No possvel comprar uma nova capa. A loja online disse que estava esgotado e enviou para o fabricante. Muito bom.

Barulhento como um grande moedor, a bolsa decorativa, as aparas voam para onde quiserem, se no tiver aspirador, ajuste cuidadosamente os cantos,