

Secador de cabelo Remington Pro Air Shine D5215

Um ano depois, o bico concentrador nativo derreteu. Ela estava toda abalada por dentro e agora ela não aguenta mais. Além disso, o secador de cabelo já começou a derreter, mais próximo da saída de ar. Descobri no escritório de representação da Remington e no centro de serviço da minha cidade que esses bicos não são vendidos separadamente, o que significa que o secador de cabelo deve ser jogado fora.

O botão de sopro de ar frio não é fixo, você deve mantê-lo pressionado. Não há botão separado para ativar a ionização, respectivamente, se houver um, então o chamado "passivo", não há diferença com um secador de cabelo convencional. O design é simples.