

# Aspirador Thomas Parkett Master XT

no

no

no visto

no

no

ainda no

no encontrado

no encontrado

como tudo

no

ainda no

no

no

Quebrou 3 vezes enquanto ainda estava na garantia. A gua parou de fluir, ento o cabo de abastecimento de gua quebrou (substitudo). E recentemente a mangueira encheu, ela inserida no aspirador com muita dificuldade

No deixe de ler as instrues

Falta de suporte tcnico inteligvel do Thomas, possveis problemas com as mangueiras.