

# Moedor DeWALT DWE4151

O cabo est curto

Vibrao em marcha lenta com disco (tentei 3 diferentes), quando ligado sem porca, arruela e disco, menos vibrao! O eixo e a parte do redutor em que a tampa protetora est fixada so aquecidos, e forte, tudo fica em marcha lenta por cerca de 1 minuto, no usei no trabalho. O redutor em si no aquece, apenas quente ... Provavelmente no h lubrificante suficiente ((