

Torneira Oras Saga 1942Y

A qualidade a mesma das contrapartes chinesas mais baratas, apenas CINCO vezes mais cara e irreparável

Folga no bico, vazamento no boto e no cartucho.

Preço alto tanto da própria torneira quanto das peças de reposição para ela. Substituído s/h fluxo mais rápido do que aqueles que vinham de fábrica.

no

O design do cartucho terrível. Luftit, e com o tempo cada vez mais. Após 3 anos de uso, decidi trocar o cartucho - o novo quase o mesmo, apenas o uivo foi adicionado em uma determinada posição. Ali algo para comparar - na cozinha três vezes mais barato visível - funciona de forma clara, elástica, sem uivos e retrocessos.