

avadora de presso compacta Karcher K 4 1.637-310.

Um preço alto para tal qualidade de dispositivo

uma desvantagem na minha bolsa. claro que eu gostaria mais caro

Presso fraca, BOMBA DE PLSTICO!!! usei 6 meses e pronto...

Cabo de alimentao curto, tem que usar uma extenso. Mangueira curta de alta presso, para lavar o carro preciso parar de lavar. Seriam pelo menos 8 metros.

A mangueira curta

Filha

no tem presso suficiente.O shampoo no sai bem na lavagem.deve fazer k5.

Trabalho intermitente, mangueira dura.

no deu certo. find

ainda no encontrado

A tampa da bomba composta estourou aps a garantia expirar.A mangueira est curta.Conexo dos bicos pistola.

No conveniente dobrar.

Operao da bomba instvel.

Opo adicional cara

Operao instvel da bomba de alta presso

Mangueira de alta presso no muito longa