

# Moedor Interskol PShM-104/220 1040800100

funcionou por 10 minutos! e entalado. Comprei algum tipo de Makita, completei os reparos e esqueci de devolver essa sujeira na garantia. Agora acabou a garantia e resolvi desmont-lo. uma almofada de feltro pressionada entre a plataforma e o rolamento excntrico. o atrito o aqueceu e derreteu o plstico ao redor dele. e em 10 minutos!

O cabo curto

No encontrei

no

no

coletor de p embutido

No um clipe de papel conveniente! O rolamento no excntrico proximo plataforma fechado de um lado. Como resultado, ele fica cheio de poeira e cunhas. Coletor de poeira frgil.

Sem consumveis, moeu duas folhas do kit e pronto... funcionou. H um clipe de lixa, mas no cumpre sua funo - a lixa no segura. Muito barulhento.

Clip no muito conveniente

Clip muito desconfortvel. Quase desencoraja o desejo de trabalhar como ferramenta.